



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 14/05/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed urgente coperture cimitero di Rendinara - liquidazione competenze ditta Tullio Edil calcestruzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

Rilevato che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione si è dovuto procedere , in urgenza, alla riparazione delle coperture di alcuni campi loculi del cimitero di Rendinara in quanto la tromba d'aria che ha interessato il territorio comunale nei giorni 22 e 23 febbraio 2019

Rilevato che si è resa necessaria attivazione del COC giusto ATTO N. 1 pc / 2019 del 23.02.2019 per fronteggiare l'emergenza

Tenuto conto che a seguito dei danni rilevati sono state avviate procedure d'urgenza per la riparazione dei danni ed in particolare , risultando divelte gran parte dei manti di copertura dei campi loculi vecchi del cimitero di Rendinara è stata avviata RDO n° 834901 urgente sul portale mepa selezionando la ditta Tullio Edil calcestruzzi disponibile all'avvio immediato dei lavori in quanto eventuali precipitazioni sui campi loculi privi del manto di copertura avrebbe causato danni ulteriori e problematiche di tipo igienico sanitario.

Dato atto che il computo di massima a base d'appalto prevedeva lavorazioni per € 7480 oltre iva di cui € 480 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Vista l'offerta presentata sul portale Mepa per la definitiva somma di € 7.130 comprensiva di oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

Constatato , attraverso il portale MEPA, il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Verificata la corretta e regolare esecuzione degli interventi

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL_15183035 Data richiesta 18/02/2019 Scadenza validità 18/06/2019

Accertata la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001368868 Codice Fiscale: 01145960660

Identificativo Pagamento: 29 Data Inserimento: 14/05/2019 - 12:05

Importo: 7130,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z49275908A

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- di dare atto della regolare esecuzione degli interventi di ripristino manto di copertura loculi del cimitero di Rendingara

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L VIA ORIANI 1 BALSORANO AQ Codice Fiscale: 01319770663 Partita IVA: 01145960660 l'importo di € 8.698,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29/2019 del 03/04/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.698,60 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 8.698,60 al capitolo anno 2019 numero 2732 articolo 0 denominato "COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE" intervento

2100501 - codice SIOPE 2117 - Impegno anno 2019 numero

92 progr. 1

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;

di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atto N.ro 182 del 15/05/2019

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 250 del 10/05/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 14/05/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 250 del 10/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2732	141	1	12	09	2	02	2.02.01.09.015	Cimiteri	8.698,60

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	409	1	141	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L	8.698,60

MORINO, lì 15/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 340

Il 17/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **182 del 15/05/2019** con oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria ed urgente coperture cimitero di Rendinara - liquidazione competenze ditta Tullio Edil calcestruzzi

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Atto N.ro 182 del 15/05/2019

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **17/05/2019**.